

ПРЕДПИСАНИЕ № 883/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности (ИНН 0274006910)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Уфы по пожарному надзору Хабибова Р.Р. № 883 от «27» октября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «09» ноября 2017г., и с 09 час. 00 мин. до 10 час.00 мин. «24» ноября 2017г. проведена проверка государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы Абзаловым Владиславом Радиковичем Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, 11

совместно с Директором ГБПОУ УКРТБ Нуйкиным Игорем Вячеславовичем, заместителем директора ГБПОУ УКРТБ по АХЧ Гарбеевым Анатолием Александровичем, комендантом ГБПОУ УКРТБ Тимербаевой Динарой Дамировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На первом этаже возле главного входа установлен турникет (ширина эвакуационного выхода м/у турникетом и стеной при числе эвакуирующихся более 50 человек менее 1,2 м. фактически 0,6 м.)	п. 6.16 СНиП 21-01-97 Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
2.	В кабинетах № 302, № 302 «В», № 409, № 406 потолок отделан материалом с неизвестным показателем пожарной опасности, установлены пластиковые	п. 6 Статья 134. Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) Статья 4. «Техническое регулирование в	01.05.2018	

	панели (сертификаты не представлены)	области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
6 этаж (второй блок технического этажа)				
3.	Во втором блоке технического этажа транзитный воздуховод не обработан огнезащитным составом (акт не предоставлен)	п. 7.11.8 СНиП 41-01-2003. Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
4.	Выход на балкон актового зала со второго блока технического этажа оборудован непроектной перегородкой	п. 4.3 СНиП 21-01-97* Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
5 этаж				
5.	В помещении актового зала отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации.	п.4 НПБ 110-03 Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
6.	В спортзале отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации.	п.4 НПБ 110-03 Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
4 этаж				
7.	За потолочным пространством отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации. Фактическое расстояние от потолка до фальшпотолка составляет 0,7 м	п.12.20, 12.22, 12.23 НПБ 88-01 Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
8.	На пути эвакуации (лестничном марше), которая ведет с лестничной клетки на 4 этаж допущено устройство ступеней с различной высотой, 33 см, 14 см, 15 см, 7см	п. 6.28* СНиП 21-01-97* Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
9.	На пути эвакуации (лестничном марше), который ведет с лестничной клетки в библиотеку допущено устройство ступеней с различной высотой, 7 см, 17 см, 18 см, 8см	п. 6.28* СНиП 21-01-97* Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2018	
3 этаж				
10.	Высота участка пути эвакуации с 3-го этажа на лестничную клетку, составляет 1,84 м, что не соответствует	п. 6.27 СНиП 21-01-97* Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.05.2018	

	установленным 2 м.	требованиях пожарной безопасности»		
11.	На пути эвакуации (лестничном марше), который ведет с 3-го этажа на лестничную клетку допущено устройство ступеней с различной высотой, 10 см, 16 см, 7 см.	п. 6.28* СНиП 21-01-97* Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05. 2018	
12.	За потолочным пространством отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации. Фактическое расстояние от потолка до фальшпотолка составляет 0,8 м	п.12.20, 12.22, 12.23 НПБ 88-01 Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05. 2018	
2 этаж				
13.	В центральной лестничной клетке отсутствует дверь, ведущая из лестничной клетки в поэтажный коридор, предусмотренная проектной документацией.	п.п. «Д» п 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.05. 2018	
14.	За потолочным пространством отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации. Фактическое расстояние от потолка до фальшпотолка составляет 1,32 м	п.12.20, 12.22, 12.23 НПБ 88-01 Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05. 2018	
1 этаж				
15.	В центральной лестничной клетке отсутствует дверь, ведущая из лестничной клетки в поэтажный коридор, предусмотренная проектной документацией.	п.п. «Д» п 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.05. 2018	
16.	За потолочным пространством отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации. Фактическое расстояние от потолка до фальшпотолка составляет 0,75 м	п.12.20, 12.22, 12.23 НПБ 88-01 Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05. 2018	
17.	Помещение персонала ведущего круглосуточное дежурство площадью менее 15 м ²	п.12.55 НПБ 88-01 Статья 4. «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05. 2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы
по пожарному надзору
майор внутренней службы
(должность)



В.Р. Абзалов
(фамилия, инициалы)

«24» ноября 2017 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

Мирь Викторовна директор Нубкин

«24» ноября 2017 г.

М.Р. Абзалов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору